

TABLEAU DES SOLS ET PLANCHERS - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022

N° Logement	Localisation	Finition de sol existante	Support existant	Parquet existant récupérable après rénovation	Finition de sol projet	Support projet	Sujet soulevé par la FAISA Structure
630B0005	entrée	Sol souple	carrelage sur chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	-
630B0005	rangement	carrelage	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	-
630B0005	cuisine	carrelage	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	-
630B0005	salle d'eau WC	carrelage	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	La couche d'enduit du plancher haut de salle d'eau est à refaire entièrement.
630B0005	séjour	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0005	chambre	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0120	entrée	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0120	cuisine	tomettes	chape	-		chape liquide sur plancher + Ragréage	Le plancher haut de la cuisine est en très mauvais état et la couche de plâtre doit être déposée et le plancher nécessitera un diagnostic approfondi après la dépose de cette couche. Diagnostic en cours
630B0120	salle d'eau WC	sol souple	carrelage sur chape	-		chape liquide sur plancher + Ragréage	-
630B0120	séjour	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0120	chambre	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-

TABLEAU DES SOLS ET PLANCHERS - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022

N° Logement	Localisation	Finition de sol existante	Support existant	Parquet existant récupérable après rénovation	Finition de sol projet	Support projet	Sujet soulevé par la FAISA Structure
630B0330	entrée	parquet	plancher	NON	Sol souple	Chape après DIA complet en cours	Plancher bas d'appartement nécessitera une mission diagnostic complète après la dépose entière des parquets. Diagnostic en cours
630B0330	cuisine	carrelage en très mauvais état fissuré	chape	-	sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	Le plancher haut de cuisine et salle d'eau à déposer (couche d'enduit) et renforcement reste nécessaire. Plancher bas d'appartement nécessitera une mission diagnostic complète après la dépose entière des parquets. Cadre de fenêtre entre cuisine et extérieure est à déposer Diagnostic en cours
630B0330	salle d'eau WC	tomettes	chape	-	sol souple	Chape légère et ragréage	Le plancher haut de cuisine et salle d'eau à déposer (couche d'enduit) et renforcement reste nécessaire. Plancher bas d'appartement nécessitera une mission diagnostic complète après la dépose entière des parquets. Diagnostic en cours
630B0330	séjour	parquet	plancher	NON	Sol souple	Chape et ragréage après DIA complet en cours	Plancher bas d'appartement nécessitera une mission diagnostic complète après la dépose entière des parquets. Diagnostic en cours
630B0330	chambre	parquet	plancher	NON	Sol souple	Chape et ragréage après DIA complet en cours	Plancher bas d'appartement nécessitera une mission diagnostic complète après la dépose entière des parquets. Diagnostic en cours
630B0551	entrée	sol souple	parquet lui-même sur plancher	NON	Sol souple	Chape légère et ragréage	-
630B0551	cuisine	sol souple	parquet lui-même sur plancher	NON	Sol souple	Chape légère et ragréage	-
630B0551	salle d'eau WC	carrelage non récupérable	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	-

TABLEAU DES SOLS ET PLANCHERS - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022

N° Logement	Localisation	Finition de sol existante	Support existant	Parquet existant récupérable après rénovation	Finition de sol projet	Support projet	Sujet soulevé par la FAISA Structure
630B0551	séjour	sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0551	chambre 1	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0551	chambre 2	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0553	entrée	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0553	salle d'eau	carrelage	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	-
630B0553	cuisine	carrelage	chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	Garde à manger peut-être rebouché par un mur léger en siporex 10 cm
630B0553	séjour	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630B0553	chambre	parquet	plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	-
630A0703	entrée	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	NON	Sol souple	Chape légère et ragréage	Le plancher haut de cuisine et zone d'entrée en très mauvaise état Couche d'enduit à déposer et probablement, le plancher à renforcer complètement
630A0703	cuisine	Sol souple	tomettes sur chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	Le plancher haut de cuisine et zone d'entrée en très mauvaise état Couche d'enduit à déposer et probablement, le plancher à renforcer complètement
630A0703	salle d'eau	Sol souple	carrelage sur chape	-	Sol souple	chape liquide sur plancher + Ragréage	

TABLEAU DES SOLS ET PLANCHERS - 6 LOGEMENTS AVENUE DE SAINT MANDE PARIS- DCE - 03/05/2022

N° Logement	Localisation	Finition de sol existante	Support existant	Parquet existant récupérable après rénovation	Finition de sol projet	Support projet	Sujet soulevé par la FAISA Structure
630A0703	chambre	Sol souple	parquet lui-même sur plancher	OUI	parquet existant	plancher existant	